



Tutorial de configuração cabo USB no sistema Race Coordinator

O sistema Race Coordinator funciona no Windows 10 por exemplo, porém recomendamos a instalação no Windows 7 ou XP, devido a instabilidade do Sistema com Windows superiores a versão 7.

Após sensores instalados na pista siga o passo a passo.


1º Passo: fazer o download na página <http://hobbyslotcar.com.br> dos Drivers e Sistema. Instalar no computador os arquivos baixados;




2º Passo: plugar o cabo USB no computador, com o sistema Race Coordinator aberto clique no menu “Track Setup” em inglês ou “Pista” em português e logo depois clique em “Expert Track Setup” em inglês ou “Configuração Avançada da Pista”;




3º Passo: na aba “General” selecione “Arduíno” e clique em “Configure”;




4º Passo: selecione a porta “COM” na qual o cabo USB está conectado, nesse exemplo é a porta “COM4” ao selecionar a porta certa o “Connection” ficará verde, nesse momento clique em “Accept” e feche a janela;



5º Passo: se seu cabo USB for para 4 fendas pule essa etapa, caso seja de 2 fendas selecione a aba “Lanes” e remova duas cores para deixar apenas duas fendas. Clique na cor que deseja remover e clique em “Remove Lane”, repita o processo, em seguida clique em “Update” e volte para guia “General”;



6º Passo: clique em “Update” e feche a janela, pronto, seu cabo USB estará configurado e pronto para fazer suas corridas.



Módulo Relé

Passo extra: caso possua o módulo relé é necessário uma configuração extra após o 4º passo, selecione a aba “Digital Setup”, onde está marcado “Pin 13” selecione “Master Relay” e após isso clique em “Accept”;



Ligação do Módulo Relé com a fonte e pista

